

Anweisungen zur Installation und Entfernung der USB Treiber für Betriebssysteme Windows 98, ME und 2000

Der USB Anschluss erfordert die vorherige Installation der Treiber. Die Treiber sind in der CD-Rom DeltaLog enthalten.


Vorgehensweise:

1. **Das Gerät nicht an den USB-Port anschliessen, bis nicht ausdrücklich dazu aufgefordert wird.**
2. CD-Rom DeltaLog einlegen und die folgenden Dateien ausführen:
 - "D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_98_ME_Setup.exe" für Betriebssysteme Windows 98 und ME.
 - "D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_2000_Setup.exe" für Betriebssysteme Windows 2000.
3. Das Programm aktiviert den Suchvorgang nach den Treibern im PC: falls keine vorhanden sind, wird deren Installation gestartet. Sind sie bereits installiert, wird durch Tastendruck ihre Entfernung ausgeführt.
4. Das Installationsprogramm unterbreitet die Benutzerlizenz der Software: zur Fortsetzung der Installation die Benutzerbedingungen durch Drücken der Taste YES akzeptieren.
5. Auf dem nächsten Anzeiginhalt wird der Ordner angezeigt, in den die Treiber installiert werden:


C:\Programme\Texas Instruments\USB-Serial Adapter

Bestätigen, ohne Änderungen anzubringen.


6. Die Installation mit Druck auf die Taste *Finish* beenden. Einige Sekunden abwarten, bis der Anzeiginhalt der Software DeltaLog wieder erscheint.
7. DeltaLog schließen.
8. Das Gerät an den USB-Port des PC schließen und einschalten. Wenn Windows die neue Vorrichtung erkennt, wird automatisch die "*Geführte Installation der neuen Software*" gestartet.
9. Wird die Ermächtigung zur Suche nach aktualisierten Treibern erbeten, mit *NEIN, diesmal nicht* beantworten und fortfahren.



10. Im Installationsfenster die Option *"Aus bestehender Liste oder nach spezifischer Quelle (Pfad) installieren"* wählen



11. Im folgenden Fenster die Optionen *"Zutreffendsten Treiber in spezifischen Quellen suchen"* und *"Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen"* wählen.



12. Durch Befehl ‚Durchsuchen‘ den unter Punkt 5 angeführten Installationsordner angeben:

C:\Programme\Texas Instruments\USB-Serial Adapter

Mit OK bestätigen.

13. Erscheint die Nachricht, dass die Software das Windows Logo testing nicht überstanden hat, "Fortsetzen" wählen.



14. Die USB-Treiber werden installiert: nach Beendigung "Ende" drücken.
15. **Das Installationsprogramm fragt ein zweites Mal die Position der Ordner an:** die soeben beschriebenen Schritte wiederholen und die Position desselben Ordners angeben. (siehe Punkt 12).
16. **Achtung:** der Vorgang kann einige Minuten dauern.


17. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Bei jedem in der Folge ausgeführten Anschluss wird das Gerät automatisch identifiziert

Um den korrekten Abschluss der gesamten Operation zu überprüfen, von der SYSTEMSTEUERUNG aus auf die Ikone SYSTEM doppelklicken.

Stichwort "Anschlüsse" auswählen und das Gerät an USB-Serial Port anschliessen.

Es müssen folgende Stichworte erscheinen:

- "UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver" und "Anschlüsse (COM u. LPT) >> UMP3410 Serial Port (COM#)" für Windows Betriebssysteme bis Windows Me,
- "Mehrfachadapter Multiport >> TUSB3410 Device" und "Anschlüsse (COM u. LPT) >> USB-Serial Port (COM#)" für Windows Betriebssysteme Windows 2000.



Wird das serielle USB Kabel entfernt, so verschwinden diese Stichworte und erscheinen wieder, sobald das Kabel erneut angeschlossen wird.

Achtung: wird das Gerät **vor** der Installation der Treiber an den USB Port angeschlossen, so meldet Windows das Vorhandensein einer unbekannten Vorrichtung: in diesem Falle den Vorgang annullieren und das zu Beginn dieses Abschnitts erläuterte Verfahren wiederholen.

ENTFERNUNG DER USB TREIBER

Die Entfernung der USB Treiber erfordert die vorherige Deinstallation der Software und die Entfernung der Treiber aus dem System.


Es ist folgenderweise vorzugehen:

1. Die CDRom DeltaLog einlegen und folgende Dateien ausführen:
 - “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_98_ME_Setup.exe” für Betriebssysteme Windows 98 und ME.
 - “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_2000_Setup.exe” für Betriebssysteme Windows 2000.
2. Das Programm überprüft das Vorhandensein der Treiber im PC: falls vorhanden, wird deren Entfernung gestartet.
3. Stichwort *Remove* wählen und mit *Next* bestätigen. (Die Option *Repair* ist für die Reparatur eventueller Installationsfehler am USB Port, während der Installation der Treiber oder des Gerätegebrauchs, vorgesehen)



4. Zur kompletten Entfernung der Treiber, die Funktion *System* in der *Systemsteuerung* öffnen (Start >> Einstellungen >> Systemsteuerung >> System). Stichwort *Geräte Manager* wählen.
5. Das Gerät an den USB Port des PC's anschliessen, es erscheinen die Stichworte:
 - “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” u. “Anschlüsse (COM u. LPT) >> UMP3410 Serial Port (COM#)” für Windows Betriebssysteme bis Windows Me,
 - “Mehrfachadapter Multiport >> TUSB3410 Device” u. “Anschlüsse (COM u. LPT) >> USB-Serial Port (COM#)” für Windows Betriebssysteme Windows 2000.

6. Mit der rechten Maus-Taste einmal auf das Stichwort *UMP3410 Unitary driver* klicken (bei Windows Betriebssystemen bis Windows Me) oder auf *TUSB3410 Device* (bei Windows Betriebssystemen für Windows 2000) und Option *Deinstallallieren* wählen.



7. Nach Beendigung das USB Kabel vom PC trennen.
8. Die Entfernung der Software und USB Treiber ist somit beendet.